

通学路の危険箇所<平泉①>

水路に蓋や柵がなく危険



昨年度、事故が起きた現場。横断歩道あり。

黄金沢から来る児童生徒が大きい道路を横断するため危険



通学路の危険箇所<平泉②>

カーブや物置等により見通しが悪い。登下校時の交通量が多い。金鶏山方面から降りてくる児童生徒が横断する際に危険である。



大雨で冠水することがあり危険

ガードレールが短く、水路に落ちる危険がある。

道路が狭く、児童生徒と自動車が接触する危険がある。

標識が重なり横断歩道の標識が見えにくく。



通学路の危険箇所<長島>

交通量が多い交差点であるが、横断歩道がなく危険。



南に向かって下り坂の右カーブになっており、冬場に曲がり切れずに道路を逸脱する車があり危険。



歩道と側溝の境目に段差があり危険



旧 JA 長島支店から長島保育所まで片側にしか歩道がない。

事故の際、車が歩道へのりあげることがあり危険。



歩道がものすごく狭く危険。

