

令和6年度 平泉町通学路合同点検 点検箇所

2024.7.30

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	町道倉町線	平泉町平泉字倉町	道路が狭く児童と車の接触の危険性がある。	道路改良の予定	平泉町	未定
2	町道中尊寺線	悠久の湯の付近の交差点	児童生徒の登校時の交通量が多く危険	横断旗とその容器をカーブミラーに設置 運転者への注意喚起看板の設置も検討	平泉町	R5 実施
3	町道 高速側道東2号線	平泉町字田面	ガードレールが短く、水路に転落する恐れがある。	転落防止のためのロープを設置	平泉町	R5 実施
4	県道 一関平泉線	平泉字高田前 (川屋敷バス停付近)	横断歩道があるが事故が発生している。	ポストコーンを設置	岩手県	R5 実施
5	町道祇園線	平泉町字片岡	黄金沢から来る児童生徒が大きな道路を横断するため危険	学校とスクールガードによる安全指導を継続する。		
6	主要地方道一関北上線	長島字月館	登下校時間帯の交通量が増加しており危険。横断歩道設置要望。	学校とスクールガードによる安全指導を継続する。		
7	主要地方道一関北上線	長島字生江田	冬季間路外越脱事故多発	運転者への注意喚起看板設置 歩車道境界に柵を設置 道路改良の予定あり	岩手県	R5.7 実施 R6 実施 未定
8	県道相川平泉線	長島字砂子沢	旧 J A 長島支店から長島保育所まで片側にしか歩道がない。	道路改良の予定あり。	岩手県	未定
				学校は当面、反対側の歩道を利用するよう児童生徒等に指導する		
9	主要地方道一関北上線	長島字野田	野田の交差点から南進する路線の歩道がせまい。	道路改良の予定あり	岩手県	未定
				学校とスクールガードによる安全指導を継続する		
				運転者に対して減速を促す看板を設置する	岩手県	R1 実施
10	県道平泉巖美溪線	平泉字要害	水路に蓋や柵がなく危険	転落防止のための柵を設置	平泉町	R6 実施
11	町道 高速側道東2号線	平泉倉町	大雨で冠水することがあり危険	水路の泥上げを定期的に行う	平泉町	R6 実施予定
				学校は大雨時に冠水の恐れがないか情報を集め、保護者への引き渡し等、登下校に危険がないように対応する		
12	県道平泉巖美溪線	平泉町平泉志羅山 (東銀前)	標識が重なり横断歩道の標識が見えにくい	標識の設置場所を変更する	岩手県 警察	R6 実施予定
13	県道相川平泉線	長島字中鈴峰	歩道と側溝の境に段差があり危険	段差を埋める工事を行う 歩道改良も検討する	岩手県	R6 実施
14	県道相川平泉線	長島字砂子沢	事故の際、車が歩道へのり上げることがあり危険	学校とスクールガードによる安全指導を継続する		